


RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACION

| | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|--|
|  | LIMPIEZA | Preparar y elimine la suciedad de la pieza. Para eliminar el oxido utilice KS-0020 Acondicionador para metales. Limpie KS-0030 Desengrasolv, inmediatamente aplique el imprimante. | | |
|  | RELACION DE MEZCLA | PREPARACION PARA APLICACIÓN | MEZCLA 1* | MEZCLA 2* |
| | | KF-3750 PRIMER EPOXICO GRIS | 2 Parte | 4 Partes |
| | | KC-3750 CATALIZADOR P/EPOXICO | 1 Partes | 2 Partes |
| | | KS-007X REDUCTOR 2K | | 1 Partes |
| | | INDUCCION (*) AGITAR LA MEZCLA | 30 min. tiempo Inducción | |
|  | VISCOSIDAD | Visc. de aplicación CF/4 Filtrar antes de aplicar | 25 - 29 seg. | 16 -18 seg. |
| | TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA | Puede utilizar la mezcla preparada hasta: 8 - 12 horas | | |
|  | PISTOLA APLICACIÓN | PISTOLA HVLP 8 - 10 lb/pulg ² Convencional 45 - 60 lb/pulg ² |  | Boquilla = 1.5 mm Boquilla = 1.6 mm |
|  | APLICACIÓN | ESPESOR RECOMENDADO 1 pase húmeda Espesor en número: 4 a 6 mils 2 pase húmedo | | |
|  | TIEMPO DE SECADO | TIEMPO DE OREO PARA CONTINUAR EL PROCESO 1 Pase : 30 minutos 2 pases húmedo sobre húmedo : Dejar 15 min entre pase. | | |
|  | TIEMPO DE SOBRE-APLICACIÓN | TIEMPO DE SECADO PARA APLICAR RECUBRIMIENTO. 1 a 2 pases : 60 Minutos 3 a mas pases : Dejar secar 3 horas | | |

NOTA: Tiempo de inducción (*) se debe agitar la mezcla preparada durante 1 minuto y dejar reposar 30 minutos antes de ser aplicado.

SEGURIDAD



El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado.

Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcanza de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

SAYER LACK MEXICANA SA, CV. Av. 13.7 Km. Carretera Libre a Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511.
Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09